

雨漏れもいろいろ

2020年も「ひまわり便り」をご覧いただき、ありがとうございました。
来年も保育園で働く保育士さん、そこで過ごす子どもたちにより喜ばれるよう活動して参りますので今後とも、よろしくお願いいたします。



今年の冬至は12月21日（月）です。

ゆず湯でからだをポカポカにして、コロナなんて吹きとばしちゃいましょう♪

私共は、保育園改修（リフォーム）工事を専門としています。

そんな建物や園庭等の困り事がありましたら、気軽にご相談ください。

今回は様々な雨漏れの原因について、ご報告いたします。

プレイルームのトップライトです。
普通の雨なら漏れないですが、ゲリラ豪雨があると漏れるとのこと。
原因は排水溝が落ち葉等で詰まったため豪雨があると、水が溜まって防水の劣化した部分より漏れていた事でした。
今回は、落ち葉やゴミを取り除いて改善されました♪



このあたり
の下で雨が
漏れてまし



こちらは、テラス屋根です。壁とテラス屋根との間から漏れてました。
従来の防水シーリングのみですと、劣化の原因になりますので
さらに、金属保護カバー&防水シーリング
で対応いたしました♪

雨漏りは、同じような場所でも原因は様々です。原因さえわかっしまえば簡単なのですがそれが複数箇所、複数原因の場合もありますのでそこを突き止めるのは意外に難しいです。



TEL: 052-880-8959

ひまわり建築工房



twitter、Instagramも
やっております。
下記のQRコードにて
アクセスできますので
ぜひフォローとコメント
お願いいたします。

池田孝生 E-mail: t.ikeda@himawarikoubou-co.com
名古屋市昭和区川名町3-11

いつも見てくださり、ありがとうございます。
次号はウッドデッキについてお便りいたしますので
どうぞご期待ください。

ホームページ

