



2025年2月 No.114

ひまわり便り



園庭のボルダリング遊具

園庭に作った、ボルダリングの板が設置後2年半で腐ってきてしまいました。

原因は、板の足元を地面に埋めたことにあります。

今回の改善点は！！

板の足元、土の上にコンクリート板を置き、土に直接触れないことで板が湿らないこと。そして板は屋外仕様に耐えられる合板にしたことです。

屋外でも木の温もりが感じられる遊具が蘇り、

今日も子ども達はボルダリングに挑戦しています 😊

文：Maruco



土とボルダリング板の間に
コンクリート板を挟みました



板が腐ってしまっています 🐱



株式会社ひまわり
保育園改修工事

週に一度、故郷の幸田町に帰り道中の美しい景色を見ながら故郷での思い出に浸っています。

幸田町は東に遠望山、南に三ヶ根山、西に茶臼山に囲まれています。

保育園を卒園した頃、子ども会で毎年のように山頂のホテルに泊まりました。

町に1か所しかないエレベーターのボタンをバンバン押しながら鬼ごっこをしていました。

ホテル利用者にはさぞかし迷惑だった事でしょう。

23号線を降りると右側にそびえる遠望山を毎週見ていると、当時の友達に会った気分になります。

冬の朝陽は山々とは違いますが、ビルの谷間から昇る太陽は周りの雲を照らしながら、唸りを上げて一日を始めようとするかの様です。

夕陽はさらに格別に美しく感じます。

一日の終わりを完全燃焼するかの如く沈みゆく太陽。

この太陽の様に、周りを照らしながら完全燃焼するかの様な人生を歩みたいと思うのです。

拝読頂きありがとうございました。

追伸
2025年2月下旬に御器所に事務所を移転します。



名古屋の朝陽



幸田町の朝陽



株式会社ひまわり

写真、文：孝生

保育園改修工事

TEL: 052-880-8959

E-mail: t.iked@himawarikoubou-co.com

名古屋市昭和区川名町3-11 池田 孝生

園庭整備、遊具設置、防音対策、クロス張替え等の内装工事、塗装、家具製作
空調・電気・ガス・水道工事、扉やドア等の建具修理、フェンス設置etc...
お困りごとがありましたら気軽に相談ください。

